5 Funktionstasten und Shortcuts

Auswahl nützlicher Funktionstasten und Shortcuts für die Schachtelung

Funktionstasten F1-F12

Kategorie	Funktion	Verfügbar
Aktivieren	Geschachtelte Bauteile	E2D/3D
Exportieren	Einstellungen Planausgabe -> Schachtelung	Schachtelungsmodul
	Planausgabe -> Schachtelung	Schachtelungsmodul
Extra	Schachtelung (Start des Schachtelungsmoduls)	3D
	Schachtelungsverwaltung (Start der Schachtelungsverwaltung)	3D
	Schachtelung -> Schachtelungsrohling aus Schattenfläche + Übermaß	3D
	Schachtelung -> rechteckigen Schachtelungsrohling aus Rohgeometrie erzeugen	3D
	Externe Optimierung starten	E2D/3D
Modifizieren	Schachtelungsrohlinge für aktive Elemente löschen	E2D/3D

Aktivieren Attribut im 3D Strg + A +

• • •	
	Bauteile eines Schachtelungsrohlings (Platten)
Strg + I	Bauteile des gleichen Optimierrohlings (Stäbe)
Alt + I	Bauteile der Schachtelungsgruppe

Т

Shortcuts im Schachtelungsmodul

A	Löschen aller Rohlinge
D	Löschen leerer Rohlinge
N	Anordnung regenerieren
Esc	Schachtelungsmodul verlassen
R + L	Rohlinge mittels linearer Optimierung hinzufügen
R + A	Rohlinge mittels externer 2D-Optimierung hinzufügen
R + R	Rechteckigen Rohling hinzufügen
R + Z	Rechteckigen Rohling mit Zugabemaßen hinzufügen
R + O	Rechteckigen Rohling aus Rohgeometrie hinzufügen
R + S	Rohling gemäß Schattenfläche hinzufügen
R + U	Rohlinge gemäß Schattenfläche plus Zugabemaß hinzufügen
7 + C	Strecken Standard-Rohling, an Inhalt anpassen
7 + D	Strecken Standard-Rohling, Strecken Rohlingsfläche
7 + X	Strecken Standard-Rohling, Entfernen Rohlingsfläche
7 + W	Strecken Regelrohling, schrittweise Vergrößerung in Breitenrichtung
7 + s	Strecken Regelrohling, schrittweise Verkleinerung in Breitenrichtung
7 + D	Strecken Regelrohling, schrittweise Vergrößerung in Längsrichtung
7 + A	Strecken Regelrohling, schrittweise Verkleinerung in Längsrichtung