1.6 Tastaturoptionen

Tastaturabkürzungen:
Die Tastatur Optionen können unter "Hilfe" ? "Tastaturoptionen" aufgerufen werden:



0 Hilfslinien
1
2 cadwork 2d ins Clipboard
3 rotieren um Z 90 Grad
4 rotieren 2P
5 verschieben
6 kopieren
7 strecken
8 zoom auf aktiven Punkt
9 Last selection

A Bruchkante
Winkel Bemassung (Holz Benutzer)
B Stab
C schneiden
D schweissen Linie
E Hilfslinie Distanz
F Hinzufügen Fläche
G Hinzufügen Höhenlinie
H Bemassung horizontal
I inaktive Elemente unsichtbar
J alle Elemente sichtbar
K Hinzufügen Knoten
L Hinzufügen Linie
M Hinzufügen Mittelpunkt
N aktivieren Element nach Name / GUID

O Messen
P Bemassung parallel
Q auswählen verbunden mit Grund/Dach
R rotieren um Z Achse
CTRL+R Rotation allgemein
S Hilfslinie gemäss Segment / Kante
T Text
U aktive Elemente unsichtbar
V Bemassung vertikal
W Ansicht Drahtmodell
X Hilfslinie gemäss X
Y Hilfslinie gemäss Y
Z Bemassung Höhenkote
Hilfslinie gemäss Z

< Zoom all

Sihft ← → verschieben X
Sihft ↑ ↓ verschieben Y
Ctrl ↑ ↓ verschieben Z

Keyboard: **German (Switzerland)**

. hinzufügen Terrainpunkt
ö Punkt zu akt. Linie hinzufügen
ü Punkt auf akt. Linie löschen
, Triangulation

Viele Tastenkürzel können mit weiteren Buchstaben kombiniert werden. Diese werden unten in der Kommentarleiste aufgelistet.

Funktionstasten:
Die Funktionentasten können unter "Hilfe" ? "Funktionstasten F1-F12" definiert werden:



In den Funktionstasten-Einstellungen kann über "Modifizieren" einer Taste eine neue Funktion zugeordnet werden.