


6.7.7 Mengenermittlung Überblick

Tutorial Video:


Beschreibung:

Mengenübersicht

- Mengenangabe rechts unten, wenn ein Element aktiviert ist



- Dialog 3d Bauteil Übersicht: Zeigt die Mengen (für Volumen m3, für Flächen m2, für Linien m) des Bauteils an (Struktur: IFC-Typ & Farbe)



Messen manuell


- Messen Icon Toolbar --> z.B. Distanz messen zwischen 2 Punkten



- Mengen zeichnen:
- Taste F:** Eine Fläche zeichnen
- Taste F & F:** Die Facette eines Elementes als Fläche duplizieren
- Taste L:** Eine Linie zeichnen
- Taste L & L:** Kante eines Elementes in eine Linie duplizieren


Messen automatisiert

- Dialog Kostenermittlung



Eintrag erstellen --> Elemente auswählen --> LU definieren

- Dialog LME



- Alle sichtbaren Elemente in der Übersicht
- Mit rechter Maustaste Ausmasszeile hinzufügen, Namen geben und LU definieren

Messen vordefiniert & automatisiert

- LBK User (LME)
- Das LBK Fenster kann über den Dialog LME auf der rechten Seite oben geöffnet werden
- Der LBK muss zuerst gealden werden, bevor er genutzt werden kann
- Wenn man man einem Element die Bauteilfarbe im LBK gibt, werden die vordefinierten Ausmassregeln angewendet

