


6.1.7 Mengenermittlung Überblick

Tutorial Video:


Beschreibung:

Mengenübersicht

- Mengenangabe rechts unten, wenn ein Element aktiviert ist




- Dialog 3d Bauteil Übersicht: Zeigt die Mengen (für Volumen m3, für Flächen m2, für Linien m) des Bauteils an (Struktur: IFC-Typ & Farbe)



Messen manuell

- Messen Icon Toolbar --> z.B. Distanz messen zwischen 2 Punkten



- Mengen zeichnen:

Taste F: Eine Fläche zeichnen


Taste F & F: Die Facette eines Elementes als Fläche duplizieren

Taste L: Eine Linie zeichnen

Taste L & L: Kante eines Elementes in eine Linie duplizieren


Messen automatisiert

- Dialog Kostenermittlung



Eintrag erstellen --> Elemente auswählen --> LU definieren

- Dialog LME



- Alle sichtbaren Elemente in der Übersicht

- Mit rechter Maustaste Ausmasszeile hinzufügen, Namen geben und LU definieren

Messen vordefiniert & automatisiert

- LBK User (LME)

- Das LBK Fenster kann über den Dialog LME auf der rechten Seite oben geöffnet werden

- Der LBK muss zuerst gealden werden, bevor er genutzt werden kann

- Wenn man man einem Element die Bauteilfarbe im LBK gibt, werden die vordefinierten Ausmassregeln angewendet

